


天神川の排水路配置図



天神川は土手の整備は進みましたが、洪水対策は全く執られていません。

- この地域の雨水、農業用水等は、天神川の土手の下部に設けられた排水管から天神川に排出されますが、ほとんどの排水管は逆止弁がついていないか破損しています。
- 河川の体積土壌が多く、夏季には草類に覆われ用水路としての機能が損なわれている。
- 台風13号の降雨量と発生した水害の関係を明確にする。鮫川への接続水門能とポンプ場の能力などを検討し、現状の施設で避けられない水害であったか明確にし、今後の対策に生かす必要があると思います。